



寫真目錄并說明書



寫真目錄并說明書

北山谷ノ部

第壹號 揖斐郡内村大字川上字黒俣瀧水

黒俣瀧水ハ揖斐川ノ水源ニシテ川上ヲ溯ル二十町

許ノ山谷ニアリ明治二十八年八月五日午後五時左

右ノ山岳崩潰シテ揖斐川ノ流域ヲ埋メ宛然一大

堤防ヲ築キ其流水ヲ遮断セシメ漸次瀧水シテ

一時ハ水深三十間長四里及ブ然ルハ同月十二日午

後四時二十分ニ至リ俄然破壊シ逸水ハ非常ナル勢ヲ

以テ左右ノ山岳ヲ洗ヒ下流ノ村落ニ至リテハ田宅ヲ

流シ橋梁ヲ絶テ多クノ人畜ヲ流亡シテ實ニ慘シク

状ヲ極メタリ此圖ハ目下ノ現狀ヲ瀧水口ヨリ其正面

ヲ撮影セシモノシテ其瀦水ハ山谷ノ形勢ニ從ヒ迂
回シテ遙ニ前方ニ達スルヲ知ル可シ

第二跡

揖斐郡阪内村大字川上字なんのう崩潰

なんのう崩潰ハ則チ瀦水ノ右方関門ニシテ高サ五
百九拾八間横二百餘間、山上ニハ元ト人家六戸
アリシモ崩潰ノ當時土砂ト共ニ落下埋没セリ其正
面ハ横ハレハ一帶ノ砂山ハ即チ崩潰セル土砂ノ揖斐
川流域ヲ遮断シテ瀦水口ヲ為セル堤防ノ一部ニシテ
今日現存セルモノナリ高サ二十一間アリ一時瀦水ノ水
面此山ト高サ均フル其上ヲ起ヘテ溢水ニシテ崩
潰ノ箇所ハ山腹處々噴水シ今尚ホ晝夜絶
へス山崩潰シテ濁水ヲ放流ス揖斐川流域ノ平

時水濁レルハ全ク之レガ為メナリ

附言圖中淡黒色ハ山崩潰地濃黒色ハ

旧形ト知ルベシ以下皆同シ

第三跡

揖斐郡阪内村大字川上字黒俣山崩潰

黒俣ノ山崩潰ハ瀦水口ノ左方関門ニシテ地皮
極メテ薄ク既ニ山骨ヲ露ハセルヲ以テ崩潰ノ度
なんのうノ如ク太甚シカラス瀦水ハ此左方関
門ニ破リテ逸水セシモノナリ

第四跡

揖斐郡阪内村大字川上字杉尾岩石堆積

此圖ハ瀦水ノ下流十町許揖斐川流域岩石
流出土砂堆積ノ狀ヲ寫スモノナリ前面一帯
堤防ノ狀ノ如キハ即チ流出セル土砂ノ堆積セルヲ

ニシテ正面巨岩簇出セルモ大十九八家ノ如ク小十九モ
象ノ如シ岩石ノ間白布ノ纏綿セル如キモノハ揖
斐川ノ水路ニシテ此處舊ト河幅二間半過キガ
リシニ瀦水破裂ノ際岩石流出シテ溪谷ヲ埋
メ為ニ河幅百餘間ニ及フ而シテ以前山腹ノ
拓クレアリシ畑地ハ今却ツテ河底トナリ遙ニ水平
線下ニ没ス地勢ノ變想見ス可シ

第五節 揖斐郡阪内村大字川上字白瀧山崩潰

白瀧ノ山崩潰ハ瀦水破裂ノ際其水勢ノ突激ヲ
受ケ山崩潰セルモノニシテ高二町餘幅百餘間アリ
山腹ヲ絶ヘス水ヲ吐キ幾條ノ懸泉トナリテ墜
下ス白瀧ノ各アル所以ナリ

第六節 揖斐郡久瀨村大字横山藤橋

此圖ハ久瀨村大字横山ニ於ケル揖斐又川河身
ノ形勢ヲ現ハスモノニシテ此邊ハ河幅極メテ狭ク且
ツ水勢ノ急ナルヲ以テ上流ヲ流下セル土砂ハ一瀉
千里ノ勢ヲ以テ下流ニ放出シテ害ヲ西濃全
般ニ嫁セリ前面ノ横ハレル虹霓ノ如キ東横山ト西
横山トノ間ニ架スル古ノ所謂藤ノ釣橋ニシテ今ハ
木橋ト變レ只名ノミヲ存セリ

第七節 揖斐郡久瀨村大字東津汲字大柵山崩潰

大柵ノ崩潰ハ北山街道ニ沿ヒ揖斐川ニ臨
メリ土質松疎岩石脆弱ナルヲ以テ間斷ナク土砂
岩石ヲ剥落墜下レ行人ノ危険ニラベラス現ニ

旅人ノ墜下ニ壓カレテ死傷セシモノ前後數名ナ
リト云ヘリ

第八號 揖斐郡北方村大字盛前坊主岩

坊主岩ハ揖斐川流域ニテリテ水源ヲ距ル下流拾
餘里ノ処ニアリ以テ則チ水面ヲ抜ク一高九尺出水ノ
岩面ヲ蔽フヲ以テ同地方ニ於ケル非常洪水ノ徴ト
ナセシト川上瀦水破列衣以來漸次埋没シテ今ハ
水上僅カニ二尺餘ヲ露出スルニ過キム以テ河身ノ
埋没ヲ證スマシ

根尾谷ノ部

第一號 本巢郡外山村大字金原地内金原谷山崩潰

金原谷ハ明治二十四年十月廿八日ノ大震災ノ際ニ
全山剝落山崩潰シ土砂ノ流出太甚シキヲ以テ
其後内務省直轄工事トシテ砂防工事ヲ施
シ各谷々ニ石堰埭ヲ築キ土砂ノ流出ヲ防キシモ
昨二十九年八月ノ大洪水ニヨリ悉ク堰埭ヲ破壊
シ再ヒ旧時ノ慘状ヲ呈スルニ至レリ

第二號 本巢郡中根尾村大字板所崩潰

板所ノ山崩潰モ亦明治二十四年十月二十八日ノ
大震災ニ由ル其後多少ノ砂防工事ヲ施セシ
モ尚ホ降雨アル毎ニ山岳自然ニ山崩潰シ根尾

川に向ッテ土砂ヲ流出セリ此圖ハ對岸ヨリ山岳崩潰土砂流出ノ状ヲ撮影セシモノナリ

第三跡 本巢郡中根尾村大字長嶺字茶屋前千貫巖

千貫岩根尾川ノ河中ニアリ以前ハ水面ヲ接クト三丈大小ノ奇岩屹峙四圍ヲ擁レ山岩上古松茂生ニ景色絶佳其千貫ノ價アリト云フヲ以テ人呼レテ千貫巖ト云フ然ルニ震災以來土砂流出河身變更レ千貫巖埋レルニ丈令ハ僅ニ其三分一ヲ露ハスニ過キニ對岸山色ノ模糊タハ山崩潰ノ跡ナリ

第四跡 本巢郡西根尾村大字能郷字落合山崩潰

落合ノ山崩潰ニ亦大震災ノ被害ニ係リ爾後

降雨毎々土砂ヲ剝落流出セリ根尾谷ノ山岳概ネ比白斯クナラサルナレ山圖其一班ヲ示ス他ハ類推スル

第五跡 本巢郡中根尾村大字長島字倉見崩潰

倉見坂ニ這越峠ヲ經テ越前ニ通ル越前街道ニシテ懸崖千尺僅ニ一條ノ鳥道ヲ通ス其間三里俗々倉見三里ト稱ス満山剝落谷底ナル根尾川流域ニ向ッテ放下ニ下流水害ノ因ヲ為スモノ實ニ此等諸山崩潰ニアリ

伊自良谷ノ部

第壹跡 山縣郡上伊自良村大字長瀧字金ヶ谷山崩潰
釜ヶ谷長良川ノ支流伊自良川ノ水源ニシテ左右
ノ山岳山崩潰シ土砂ヲ流出セリ此圖雨中ノ
撮影シタルヲ以テ雲脚山腰ヲ摩リ山崩潰
ノ跡ヲ見ル能ハサレハ遺憾ナリ

第二跡 山縣郡上伊自良村大字長瀧字釜ヶ谷伊自良川流域
此圖ハ伊自良川ノ河身及土砂堆積ノ状ヲ撮
影セシモノナリ此邊一帯山腰ヲ遠ツテ耕地アリシ
土砂ヲ為メ埋没シ今ハ復シテ伊自良川ノ流域
トナレリ





